


Ubranie zimowe o wysokiej widzialności SK72-1



 **PROCURATOR BHP**

Informacje ogólne, przeznaczenie

- Ubranie wykonane z wysokogatunkowej tkaniny tła REFLEX, kolor pomarańcz o właściwości wysokiej widzialności klasy 2 (80%PES, 20%CO, 280g/m²) oraz tkaniny LEXUS kolor granat (65%PES, 35%CO, 245g/m²)
- Posiada pasy odblaskowe 3M 8906
- Ubranie przeznaczone jest dla osób wykonujących pracę, której specyfika wymaga, by odzież wzrokowo sygnalizowała obecność użytkownika i zabezpieczała go w sytuacjach zagrożenia w każdych warunkach oświetlenia dziennego oraz w ciemności przy oświetleniu światłami pojazdów
- Bardzo dobrze sprawdza się przy pracach drogowych w okresie zimowo - jesiennym

Normy

PN-EN 471:2008

Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego.
Metody badania i wymagania.

PN-EN 340:2006

Odzież ochronna wymagania ogólne

Kat. II

Klasa widzialności:

komplet klasa 3, spodnie klasa 1, kurtka klasa 2

Dane Certyfikatu Oceny Typu WE

Nr 4/2009/PPE/1435






Jednostka notyfikowana nr 1435

Instytut Włókiennictwa. Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT ul. Gdańska 118 Łódź

Instrukcja użytkowania

- W czasie użytkowania ubranie powinno być dokładnie zapięte.
- Po pracy należy każdorazowo ubranie wytrzeć w celu usunięcia z powierzchni tkaniny cząsteczek żużlu i pyłu.
- Należy je przechowywać w stanie rozwieszonym, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu.
- W razie mechanicznych uszkodzeń ubranie kwalifikuje się do wymiany (dziury, rozdarcia).
- Konieczne regularne pranie, aby zapobiec nadmiernemu zabrudzeniu.
- Stosować środki piorące przeznaczone do prania tkanin elanobawełnianych.

Konserwacja

	Prać mechanicznie z uwzględnieniem prania wstępnego w temperaturze 40°C i włą ściwego w temperaturze 60°C oraz kilkakrotnego płukania
	Ubranie można czyścić chemicznie w powszechnie stosowanych rozpuszczalnikach organicznych z wyjątkiem trójchloroetylenu
	Dopuszcza się prasowanie żelazkiem o temp. do 150°C. Unikać intensywnej pary przy prasowaniu
	Suszenie bębnowe przy zredukowanych obrotach
	Nie bielić, nie chlorować

UWAGA!

Ubranie zachowuje właściwości wysokiej widzialności do 25 prań włącznie.

Po tym okresie należy ubranie przekwalifikować na ubranie robocze.