

# Ubranie niepalne UMN 17



## Informacje ogólne, przeznaczenie

- Ubranie wykonane z *tkaniny bawełnianej (100% Co, 330g/m<sup>2</sup>) z apreturą przeciwpalną.*
- Przeznaczone jest do użytkowania na stanowiskach, na których występuje zagrożenie zapaleniem w wyniku krótkotrwałego zetknięcia z płomieniem, odpryskami płynnego metalu, iskrami. Dla spawaczy i pracowników wykonujących zawody pokrewne oraz dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących.
- Ubranie może być stosowane przy pracach o większym stopniu zagrożenia, pod warunkiem uzupełnienia o dodatkowe ochrony z tkanin metalizowanych lub skóry.
- *Ubranie jest zaopatrzone w pasy odblaskowe 3M 8935.*

## Normy

### **PN-EN 11611:2007**

Odzież ochronna dla spawaczy i pracowników w zawodach pokrewnych

### **PN-EN 531:1999**

Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących

### **PN-EN 340:2006**

Odzież ochronna wymagania ogólne

**Kat. II**

## Dane Certyfikatu Oceny Typu WE

Nr 32/2008/PPE/1435





Jednostka notyfikowana nr 1435

Instytut Włókiennictwa. Zakład Certyfikacji TEXTIL – CERT; ul. Gdańska 118; Łódź

## Instrukcja użytkowania

- W czasie użytkowania ubranie powinno być dokładnie zapięte.
- Po pracy należy każdorazowo ubranie wytrzeć w celu usunięcia z powierzchni tkaniny cząsteczek żużlu i pyłu.
- Należy je przechowywać w stanie rozwieszonym, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu.
- W razie mechanicznych uszkodzeń ubranie kwalifikuje się do wymiany (dziury, rozdarcia).
- Konieczne regularne pranie, aby zapobiec nadmiernemu zabrudzeniu i utrzymać właściwości ognioodporne.
- Stosować środki piorące przeznaczone do prania tkanin bawełnianych.

## Konserwacja

	Prać mechanicznie z uwzględnieniem prania wstępnego w temperaturze 40 °C i włą ściwego w temperaturze 60 °C oraz kilkakrotnego płukania
	Ubranie można czyścić chemicznie w powszechnie stosowanych rozpuszczalnikach organicznych z wyjątkiem trójchloroetylenu
	Dopuszcza się prasowanie żelazkiem o temp. do 150 °C. Unikać intensywnej pary przy prasowaniu
	Nie wykręcać i nie wirować

### **UWAGA!**

#### **Ubranie zachowuje właściwości trudnopalne do 5 prań włącznie.**

Po tym okresie należy ubranie przekwalifikować na ubranie robocze i nie używać w strefach zagrożonych zapaleniem w wyniku krótkotrwałego zetknięcia z płomieniem, odpryskami płynnego metalu i iskrami.