

Ubranie szwedzkie trudnopalne ocieplane UNAL 12



 **PROCURATOR BHP**

Informacje ogólne, przeznaczenie

- Ubranie wykonane z tkaniny bawełnianej (100% Co, 380g/m²) z apreturą przeciwpalną o splotie satynowym, ocieplina 100%PES, podszewka 100%CO trudnopalna.
- Przeznaczone jest do użytkowania na stanowiskach, na których występuje zagrożenie zapaleniem w wyniku krótkotrwałego zetknięcia z płomieniem, odpryskami płynnego metalu i iskrami dla spawaczy i pracowników w zawodach pokrewnych, oraz dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących.
- Ubranie może być stosowane przy pracach o większym stopniu zagrożenia pod warunkiem uzupełnienia o dodatkowe ochrony z tkanin metalizowanych lub skóry.
- Bardzo dobrze sprawdza się przy pracach drogowych w okresie zimowo – jesiennym.

Normy

PN-EN 11611:2009

Odzież ochronna dla spawaczy i pracowników w zawodach pokrewnych

PN-EN 11612:2008

Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem

PN-EN 340:2006

Odzież ochronna wymagania ogólne

Kat. II

Dane Certyfikatu Oceny Typu WE

Nr 20/2010/PPE/1435






Jednostka notyfikowana nr 1435

Instytut Włókiennictwa. Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT ul. Gdańska 118 Łódź

Instrukcja użytkowania

- W czasie użytkowania ubranie powinno być dokładnie zapięte.
- Po pracy należy każdorazowo ubranie wytrzepać w celu usunięcia z powierzchni tkaniny cząsteczek żużlu i pyłu.
- Należy je przechowywać w stanie rozwieszonym, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu.
- W razie mechanicznych uszkodzeń ubranie kwalifikuje się do wymiany (dziury, rozdarcia).
- Konieczne regularne pranie, aby zapobiec nadmiernemu zabrudzeniu i utrzymać właściwości ogniodporne. Stosować środki piorące przeznaczone do prania tkanin bawełnianych.

Konserwacja

	Prać mechanicznie z uwzględnieniem prania wstępnego w temperaturze 40°C i wla ściwego w temperaturze 60°C oraz kilkakrotnego płukania
	Ubranie można czyścić chemicznie w powszechnie stosowanych rozpuszczalnikach organicznych z wyjątkiem trójchloroetylenu
	Dopuszcza się prasowanie żelazkiem o temp. do 150°C. Unikać intensywnej pary przy prasowaniu
	Suszenie bębnowe przy zredukowanych obrotach
	Nie wykręcać i nie wirować.

UWAGA!

Ubranie zachowuje właściwości trudnopalne do 25 prań włącznie.

Po tym okresie należy ubranie przekwalifikować na ubranie robocze i nie używać w strefach zagrożonych zapaleniem w wyniku krótkotrwałego zetknięcia z płomieniem, odpryskami płynnego metalu i iskrami.